


## Legenda:

	Oprava místní komunikace - asfaltový beton
	Zpevněná plocha kolem RD - betonová dlažba 100/200mm, barva přírodní
	Parkovací stání - betonová vegetační dlažba 200/200mm, barva přírodní
	Účelová komunikace - betonová dlažba 100/200mm, barva přírodní
	Oprava chodníku - betonová dlažba 100/200mm, barva přírodní
	Úprava asfaltu tl. 50mm na silnici III/37745
	Úprava napojení na stávající průjezd - betonová dlažba 100/200mm, barva přírodní
	Úprava ze slepecké dlažby - 100/200mm, barva červená

	Obvod staveniště
	Katastrální hranice

## Legenda sítě:

	Stávající splašková kanalizace - Skupinový vodovod Dobrochov
	Stávající dešťová kanalizace
	Stávající STL plynovod - GasNet
	Stávající kabel sdělovacích vedení - CETIN
	Rušený stávající kabel sdělovacích vedení - CETIN
	Stávající vodovod - Skupinový vodovod Dobrochov
	Stávající nadzemní vedení NN - E.ON Distribuce
	Nové přípojky od vpusťi a žlabů PVC DN150
	Nové drenážní potrubí PVC DN110
	Nové přeložky a úprava vedení kabelu sdělovacích vedení - CETIN



Výškový systém B.p.v  
Souřadný systém S-JTSK

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Robert Šimek	VYPRACOVAL Ing. Robert Šimek	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Robert Šimek
INVESTOR: Obec Otaslavice, Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice, IČ: 00288586		
MÍSTO: Otaslavice		
AKCE: OPRAVA KOMUNIKACE ZA ZDRAVOTNÍM STŘEDISKEM - OTASLAVICE		
ČÁST: C. SITUAČNÍ VÝKRESY		
OBJEKT:		
KRAJ FORMÁT DATUM STUPEŇ ČÍS. ZAK.	Olomoucký 3x A4 11/2020 DÚR + DSP -	ČÍS. VÝKR. C.3
VÝKRES: C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		1:500

